PROCESSO Nº 019 2022
FOLHA Nº 164

RECICLETEC
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES

A Y R DA CRUZ NETO
CNPJ: 40.161.071/0001-90
Rua 15 de novembro,1000, Centro CEP: 64.120-000
União- Piauí Fone: 86.98818-2505

PROPOSTA DE PREÇO

VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS

ITEM 01 - MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040DN

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT.	VL. MÉDIO UNIT.	VL. TOTAL
1	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	5	R$ 72,00	R$ 360,00
2	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	6	R$ 108,00	R$ 648,00
3	Serviços com Substituição com fornecimento de Lâmina de limpeza	SV	6	R$ 85,50	R$ 513,00
4	Serviços de Recarga de Tonner sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	20	R$ 72,00	R$ 1.440,00
5	Serviços com Substituição de Película da Fusão	SV	6	R$ 112,50	R$ 675,00
6	Serviços com Substituição de Kit de Alimentação do papel	SV	6	R$ 117,00	R$ 702,00
7	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	6	R$ 85,50	R$ 513,00
8	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	6	R$ 90,00	R$ 540,00
9	Serviços com Substituição de Unidade Reveladora	SV	6	R$ 247,50	R$ 1.485,00
10	Serviços com Substituição da manta	SV	6	R$ 108,00	R$ 648,00
11	Serviços com Substituição de Unidade de Imagem	SV	6	R$ 416,99	R$ 2.501,94
12	Serviços com Substituição de Termistor	SV	6	R$ 112,50	R$ 675,00

ITEM 02 - MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2035DN / 3655idn / FS 1125 / MFP 1035

13	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	8	R$ 72,00	R$ 576,00
14	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	8	R$ 157,50	R$ 1.260,00
15	Serviços com Substituição de Lâmina de limpeza	SV	8	R$ 76,50	R$ 612,00
16	Serviços de Recarga de Tonner sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	25	R$ 72,00	R$ 1.800,00
17	Serviços com Substituição de Kit de Alimentação do papel	SV	8	R$ 132,00	R$ 1.056,00
18	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	8	R$ 96,00	R$ 768,00
19	Serviços com Substituição de Unidade Reveladora	SV	8	R$ 190,50	R$ 1.524,00

PROCESSO Nº 019/2022 FOLHA Nº 165

20	Serviços com Substituição de Termistor	SV	8	R$	105,00	R$	840,00
21	Serviços com Substituição de Buchas da Fusão	SV	8	R$	72,00	R$	576,00
22	Serviços com Substituição de unidade de imagem completa	SV	8	R$	225,00	R$	1.800,00
	ITEM 03 - MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELOS: DCP 8080, 8085, 7065, 7055, 2520, 2540, 1617, 1512						
23	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	10	R$	72,00	R$	720,00
24	Serviços com Substituição de Unidade de Imagem	SV	10	R$	99,00	R$	990,00
25	Serviços de Recarga de Tonner sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	30	R$	54,00	R$	1.620,00
26	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	10	R$	76,50	R$	765,00
27	Serviços com Substituição de Rolo de Fusão	SV	10	R$	72,00	R$	720,00
28	Serviços com Substituição e fornecimento de Termistor	SV	10	R$	72,00	R$	720,00
29	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	10	R$	49,50	R$	495,00
30	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	10	R$	81,00	R$	810,00
31	Serviços com Substituição de Kit Drive	SV	10	R$	81,00	R$	810,00
	ITEM 04 - MULTIFUNCIONAL BROTHER MODELOS: MFC 8157, 8112, 8512, 5652						
32	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	10	R$	72,00	R$	720,00
33	Serviços de Recarga de Tonner sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	25	R$	40,50	R$	1.012,50
34	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	10	R$	72,00	R$	720,00
35	Serviços com Substituição de Película da Fusão	SV	10	R$	85,50	R$	855,00
36	Serviços com Substituição de Unidade de Imagem	SV	10	R$	94,50	R$	945,00
37	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	10	R$	49,50	R$	495,00
38	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	10	R$	76,50	R$	765,00
	ITEM 05 - MULTIFUNCIONAL RICOH MODELOS: SP 377, 3710, 3200						
39	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	30	R$	63,00	R$	1.890,00
40	Serviços com Substituição de Rolo de Fusão	SV	30	R$	63,00	R$	1.890,00
41	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	30	R$	63,00	R$	1.890,00
42	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	30	R$	49,50	R$	1.485,00
43	Serviços com Substituição de Lâmina de limpeza	SV	30	R$	46,50	R$	1.395,00
44	Serviços com Substituição de Kit de Engrenagem	SV	30	R$	69,00	R$	2.070,00
45	Serviços com Substituição de Rolo de Carga	SV	30	R$	45,00	R$	1.350,00
46	Serviços com Substituição de Cabo Flat do Scanner	SV	30	R$	58,50	R$	1.755,00
47	Serviços de Recarga de Tonner com chipe e sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	50	R$	67,50	R$	3.375,00
48	Serviços com Substituição de Kit Rolete	SV	30	R$	94,50	R$	2.835,00

PROCESSO Nº 019/2022
FOLHA Nº 166

49	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	20	R$	92,99	R$	1.859,80

ITEM 06 - MULTIFUNCIONAL HP MODELOS: M1132, 1212, 127, MFP-432

50	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	20	R$	72,00	R$	1.440,00
51	Serviços com Substituição de Cilindro	SV	20	R$	54,00	R$	1.080,00
52	Serviços com Substituição de Lamina de Limpeza	SV	20	R$	31,50	R$	630,00
53	Serviços com Substituição de Cabo Flat do Scanner	SV	20	R$	58,50	R$	1.170,00
54	Serviços com Substituição de Película da Fusão	SV	20	R$	64,50	R$	1.290,00
55	Serviços com Substituição de Rolo de Pressão	SV	20	R$	79,50	R$	1.590,00
56	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	20	R$	81,00	R$	1.620,00
57	Serviços com Substituição de Kit Engrenagens do Drive	SV	20	R$	72,00	R$	1.440,00
58	Serviços com Substituição de Rolete Tacioanador	SV	20	R$	72,00	R$	1.440,00
59	Serviços de Recarga de Tonner com chipe e sem Substituição de Cartucho de tonner	SV	20	R$	49,50	R$	990,00

ITEM 07 - IMPRESSORAS JATO DE TINTA EPSON MODELOS: L555, 396, 3110, 3150, 4150,

60	Serviços de Limpeza, Lubrificação e ajustes de componentes	SV	20	R$	63,00	R$	1.260,00
61	Serviços com Substituição de Almofada	SV	20	R$	48,00	R$	960,00
62	Serviços com Substituição de Atuador	SV	20	R$	48,00	R$	960,00
63	Serviços de Reparo de Placa Fonte	SV	20	R$	84,00	R$	1.680,00
64	Serviços com Substituição de Motor do Carro de Impressão	SV	20	R$	87,00	R$	1.740,00
65	Serviços com Substituição de Carro de Impressão	SV	20	R$	58,50	R$	1.170,00
66	Serviços com Substituição e de Cabeça de Impressão	SV	20	R$	247,50	R$	4.950,00
67	Serviços com Substituição de Cabo Flat do Scanner	SV	20	R$	87,00	R$	1.740,00
68	Serviços com Substituição de Kit Rolete	SV	20	R$	43,50	R$	870,00
69	Serviços com Substituição de Fita Encoder	SV	20	R$	43,50	R$	870,00
70	Serviços de Recarga de Tinta Yellow com fornecimento da Tinta (similar)	SV	20	R$	39,00	R$	780,00
71	Serviços de Recarga de Tinta Cian com fornecimento da Tinta (similar)	SV	20	R$	39,00	R$	780,00
72	Serviços de Recarga de Tinta Magenta com fornecimento da Tinta (similar)	SV	20	R$	39,00	R$	780,00
73	Serviços de Recarga de Tinta Black com fornecimento da Tinta (similar)	SV	20	R$	39,00	R$	780,00

ITEM 08 -ESTABILIZADORES DE 300va A 2000va

74	Serviços com Substituição de Componentes da Placa e Fonte	SV	100	R$	58,50	R$	5.850,00

ITEM 09 - NOBREAK'S DE 600va A 3000va

75	Serviços com Substituição de Componentes da Placa e Fonte	SV	80	R$	58,50	R$	4.680,00
76	Serviços com Substituição de Bateria de 12v 7a	SV	100	R$	76,50	R$	7.650,00

PROCESSO
Nº 019 2022
FOLHA Nº 167

106.660,24 (Cento e Seis Mil Seicentos e Sessenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)

ANTONIO YURI RODRIGUES DA CRUZ NETO

SERPRO

AntonioYuri Rodrigues da Cruz Neto

RG 3.089.588

C.P.F nº 048.961.953-37