Reforma e/ou Substituição de Assentos. Remoção dos assentos existentes. Recuperação estrutural das bases metálicas. Substituição de espumas danificadas. Revestimento em material automotivo (courvin ou similar). Reforma ou substituição do assento do motorista Reinstalação com fixação adequada. Troca de Revestimentos Internos Remoção dos revestimentos antigos (laterais e teto) Instalação de novos revestimentos internos em material resistente. Aplicação de isolamento térmico/acústico (quando necessário). Acabamento com perfis e arremates. Correção e Recuperação do Piso Remoção do piso existente. Avaliação estrutural do assoalho. Tratamento anticorrosivo. Substituição de chapas comprometidas (quando necessário) Instalação de piso em compensado naval. Aplicação de revestimento antiderrapante. Serviços de Pintura e Lanternagem Lixamento e preparação da superfície Correção de imperfeições Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura de peças e áreas danificadas. Serviços de lanternagem (quando necessário). Acabamento com verniz automotivo. Substituição de Pegadores Internos. Retirada dos pegadores antigos. Instalação de novos pegadores conforme padrão de segurança. Fixação reforçada. Substituição/Reforma do Teto Interno. Remoção do revestimento superior. Correção de estrutura (se necessário). Instalação de novo forro interno. Vedação contra infiltrações. Adesivação dos Veículos. Aplicação de adesivos padrão institucional. Identificação conforme exigências legais (ESCOLAR, brasão, etc.). Uso de material refletivo quando necessário	1,00	SERVIÇO	41.666,67	41.666,67
Marca: M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658	**Fabricante:** M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658		**Modelo:** M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658	
Reforma e/ou Substituição de Assentos. Remoção dos assentos existentes. Recuperação estrutural das bases metálicas. Substituição de espumas danificadas. Revestimento em material automotivo (courvin ou similar). Reforma ou substituição do assento do motorista Reinstalação com fixação adequada. Troca de Revestimentos Internos Remoção dos revestimentos antigos (laterais e teto) Instalação de novos revestimentos internos em material resistente. Aplicação de isolamento térmico/acústico (quando necessário). Acabamento com perfis e arremates. Correção e Recuperação do Piso Remoção do piso existente. Avaliação estrutural do assoalho. Tratamento anticorrosivo. Substituição de chapas comprometidas (quando necessário) Instalação de piso em compensado naval. Aplicação de revestimento antiderrapante. Serviços de Pintura e Lanternagem Lixamento e preparação da superfície Correção de imperfeições Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura de peças e áreas danificadas. Serviços de lanternagem (quando necessário). Acabamento com verniz automotivo. Substituição de Pegadores Internos. Retirada dos pegadores antigos. Instalação de novos pegadores conforme padrão de segurança. Fixação reforçada. Substituição/Reforma do Teto Interno. Remoção do revestimento superior. Correção de estrutura (se necessário). Instalação de novo forro interno. Vedação contra infiltrações. Adesivação dos Veículos. Aplicação de adesivos padrão institucional. Identificação conforme exigências legais (ESCOLAR, brasão, etc.). Uso de material refletivo quando necessário	1,00	SERVIÇO	35.333,33	35.333,33
Marca: VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802	**Fabricante:** VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802		**Modelo:** VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802	
PROPOSTA INICIAL MONSENHOR GIL.pdf			**Inserido em:** 15/04/2026 15:23	

Monsenhor Gil - PI, 16 de Abril de 2026.

Autoridade Competente: Evandro Leal de Abreu

Reforma e/ou Substituição de Assentos. Remoção dos assentos existentes. Recuperação estrutural das bases metálicas. Substituição de espumas danificadas. Revestimento em material automotivo (courvin ou similar). Reforma ou substituição do assento do motorista Reinstalação com fixação adequada. Troca de Revestimentos Internos Remoção dos revestimentos antigos (laterais e teto) Instalação de novos revestimentos internos em material resistente. Aplicação de isolamento térmico/acústico (quando necessário). Acabamento com perfis e arremates. Correção e Recuperação do Piso Remoção do piso existente. Avaliação estrutural do assoalho. Tratamento anticorrosivo. Substituição de chapas comprometidas (quando necessário) Instalação de piso em compensado naval. Aplicação de revestimento antiderrapante. Serviços de Pintura e Lanternagem Lixamento e preparação da superfície Correção de imperfeições Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura de peças e áreas danificadas. Serviços de lanternagem (quando necessário). Acabamento com verniz automotivo. Substituição de Pegadores Internos. Retirada dos pegadores antigos. Instalação de novos pegadores conforme padrão de segurança. Fixação reforçada. Substituição/Reforma do Teto Interno. Remoção do revestimento superior. Correção de estrutura (se necessário). Instalação de novo forro interno. Vedação contra infiltrações. Adesivação dos Veículos. Aplicação de adesivos padrão institucional. Identificação conforme exigências legais (ESCOLAR, brasão, etc.). Uso de material refletivo quando necessário	1,00	SERVIÇO	41.666,67	41.666,67
Marca: M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658	**Fabricante:** M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658		**Modelo:** M.Benz/OF 1519 R.ORE/2015 PLACA PIG 7658	
Reforma e/ou Substituição de Assentos. Remoção dos assentos existentes. Recuperação estrutural das bases metálicas. Substituição de espumas danificadas. Revestimento em material automotivo (courvin ou similar). Reforma ou substituição do assento do motorista Reinstalação com fixação adequada. Troca de Revestimentos Internos Remoção dos revestimentos antigos (laterais e teto) Instalação de novos revestimentos internos em material resistente. Aplicação de isolamento térmico/acústico (quando necessário). Acabamento com perfis e arremates. Correção e Recuperação do Piso Remoção do piso existente. Avaliação estrutural do assoalho. Tratamento anticorrosivo. Substituição de chapas comprometidas (quando necessário) Instalação de piso em compensado naval. Aplicação de revestimento antiderrapante. Serviços de Pintura e Lanternagem Lixamento e preparação da superfície Correção de imperfeições Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura de peças e áreas danificadas. Serviços de lanternagem (quando necessário). Acabamento com verniz automotivo. Substituição de Pegadores Internos. Retirada dos pegadores antigos. Instalação de novos pegadores conforme padrão de segurança. Fixação reforçada. Substituição/Reforma do Teto Interno. Remoção do revestimento superior. Correção de estrutura (se necessário). Instalação de novo forro interno. Vedação contra infiltrações. Adesivação dos Veículos. Aplicação de adesivos padrão institucional. Identificação conforme exigências legais (ESCOLAR, brasão, etc.). Uso de material refletivo quando necessário	1,00	SERVIÇO	35.333,33	35.333,33
Marca: VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802	**Fabricante:** VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802		**Modelo:** VW/15.190 EOD E.S.ORE/2011 Placa NIP6802	
PROPOSTA INICIAL MONSENHOR GIL.pdf			**Inserido em:** 15/04/2026 15:23	

Monsenhor Gil - PI, 16 de Abril de 2026.

Autoridade Competente: Evandro Leal de Abreu

Licita :: Prefeitura Municipal de Monsenhor Gil - Unidade Única Página 2 de 2

ID: 95981B55C1E94
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Dispensa** nº **010/2026**, Processo Administrativo nº **019/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E DEMAIS AJUSTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CARLOS A. DA ROCHA LTDA - 21.099.836/0001-65 gpservicethe@gmail.com - (86) 99942-8000	120.000,00	120.000,00	0,00 Sem Variação (0,00%)
Totais	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00** Proveito (0,00%)

Detalhes

Evandro Leal de Abreu na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CARLOS A. DA ROCHA LTDA - **CPF/CNPJ:** 21.099.836/0001-65

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 16/04/2026 17:51:23**

LOTE UNICO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Reforma e/ou Substituição de Assentos. Remoção dos assentos existentes. Recuperação estrutural das bases metálicas. Substituição de espumas danificadas. Revestimento em material automotivo (courvin ou similar). Reforma ou substituição do assento do motorista Reinstalação com fixação adequada. Troca de Revestimentos Internos Remoção dos revestimentos antigos (laterais e teto) Instalação de novos revestimentos internos em material resistente. Aplicação de isolamento térmico/acústico (quando necessário). Acabamento com perfis e arremates. Correção e Recuperação do Piso Remoção do piso existente. Avaliação estrutural do assoalho. Tratamento anticorrosivo. Substituição de chapas comprometidas (quando necessário) Instalação de piso em compensado naval. Aplicação de revestimento antiderrapante. Serviços de Pintura e Lanternagem Lixamento e preparação da superfície Correção de imperfeições Aplicação de fundo anticorrosivo. Pintura de peças e áreas danificadas. Serviços de lanternagem (quando necessário). Acabamento com verniz automotivo. Substituição de Pegadores Internos. Retirada dos pegadores antigos. Instalação de novos pegadores conforme padrão de segurança. Fixação reforçada. Substituição/Reforma do Teto Interno. Remoção do revestimento superior. Correção de estrutura (se necessário). Instalação de novo forro interno. Vedação contra infiltrações. Adesivação dos Veículos. Aplicação de adesivos padrão institucional. Identificação conforme exigências legais (ESCOLAR, brasão, etc.). Uso de material refletivo quando necessário.	1,00	SERVIÇO	43.000,00	43.000,00
Marca: Marcopolo/Volare V8L/2013 Ônibus Escolar Placa OUE-9634	**Fabricante:** Marcopolo/Volare V8L/2013 Ônibus Escolar Placa OUE-9634	**Modelo:** Marcopolo/Volare V8L/2013 Ônibus Escolar Placa OUE-9634		

ID: F838D8A130444

Prefeitura de MONSENHOR GIL
Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo: nº 017/2026

Processo Administrativo: nº 019/2026

Procedimento Licitatório: nº 010/2026

Modalidade: Dispensa Eletrônica

Fundamentação Jurídica: art. 75, I da Lei 14.133/2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E ADEQUAÇÃO FUNCIONAL DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E DEMAIS AJUSTES NECESSÁRIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Contratante: Município de Monsenhor Gil – PI.

Contratado: CARLOS A. DA ROCHA LTDA (GP SERVICE LTDA), **CNPJ:** 21.099.836/0001-65

Valor Global: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Data da assinatura: 17 de abril de 2026

Recursos: Próprios e outros

Vigência: 12 Meses

MONSENHOR GIL
Crescendo com trabalho, cuidando de nossa gente

Município de Monsenhor Gil - CNPJ: 06.554.877/0001-00
Endereço: Rua José Noronha, 75 - Centro, Monsenhor Gil - PI, CEP 64450-000
Email: gabprefeitomgil@gmail.com